

Учебная, 86

- 2 этаж - трещины на лестнице и на балконе
3 этаж – трещина на лестнице и на балконе (отвалилась штукатурка)
4 этаж - трещины на лестнице и у лифта
5 этаж - трещины на лестнице и на балконе
6 этаж – трещины у лифта
7 этаж – трещина у лифтовой кабины и на лестнице
8 этаж - трещины на лестнице (штукатурка падает)
9 этаж – трещина у лифта
10 этаж – трещина у лифта
11 этаж - трещины на лестнице и у лифта, штукатурка отвалилась.
12 этаж – трещины у лифта и на балконе
13 этаж – трещина балкон потолок
14 этаж – трещина со стороны лифтов и балкон, отсечка около 73 и 74 кв. течь с крыши осыпается штукатурка

Парковка

- Со стороны детской площадки внутри обсыпалась штукатурка
- Покрасить дверь ведущую к лифту
- Потолок на въезде парковки в потеках
- Вход на парковку лестница со стороны ателье (зеленая в грибке).
- Балконы на крыльце штукатурка обсыпалась
- Покрасить железные украшения на крыльце

Мастер



И.А. Кулик